


Obras de referencia



Rehabilitación de fachada en edificio de viviendas

Tipo: Obra nueva

Lugar: Teruel

Constructora: Esfor

Materiales empleados:

- GECOL **Term**
- GECOL **EPS**
- GECOL **Malla 160**
- GECOL **Taco de anclaje PLUS**
- GECOL **Cril**
- GECOL **Revestcril siloxánico**

Descripción de la obra: Construcción en obra nueva Edificio Europa 20, con sistema SATE.

Ejecución de los trabajos: Realización de la envolvente de la fachada con el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior **GECOL TERM (SATE/ETICS)**, para obtener una mejora en la eficiencia energética del edificio.

Además, se ha utilizado un acabado acrílico siloxánico, proporcionando a la fachada una mayor protección y durabilidad a lo largo del tiempo.

Advertencias:

Los datos aportados en esta ficha han sido elaborados en base a los procesos habituales de puesta en obra.

No obstante, recomendamos que para cualquier circunstancia particular consulte con nuestro Departamento Técnico info@gecol.com