

# Obras de referencia



ANTES



DESPUÉS



## Rehabilitación de fachada en edificio de viviendas

**Tipo:** Rehabilitación

**Lugar:** Grupo Alferez Rojas, Zaragoza

**Constructora:** Officia Urbana

**Aplicador:** Coremgra

**Materiales empleados:**

- GECOL **Term**
- GECOL **EPS**
- GECOL **Malla 160**
- GECOL **Taco de anclaje PLUS**
- GECOL **Cril**
- GECOL **Revestcril**

**Descripción de la obra:** Rehabilitación integral de la fachada en un edificio residencial con Sistema SATE.

**Ejecución de los trabajos:** Realización de la envolvente de la fachada con el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior **GECOL TERM (SATE/ETICS)**, para obtener una mejora en la eficiencia energética del edificio.

Acabado acrílico fratasado.

### Advertencias:

Los datos aportados en esta ficha han sido elaborados en base a los procesos habituales de puesta en obra.

No obstante, recomendamos que para cualquier circunstancia particular consulte con nuestro Departamento Técnico [info@gecol.com](mailto:info@gecol.com)