

Obras de referencia



Rehabilitación de fachada en edificio de viviendas

Tipo: Rehabilitación

Lugar: Alcobendas (Madrid)

Suministrador: Franjusa

Materiales empleados:

- GECOL **Term**
- GECOL **EPS**
- GECOL **Malla 160**
- GECOL **Taco de anclaje PLUS**
- GECOL **Cril**
- GECOL **Revestcril**

Descripción de la obra: Rehabilitación integral de la fachada en un edificio residencial unifamiliar con Sistema SATE.

Ejecución de los trabajos: Realización de la envolvente de la fachada con el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior **GECOL TERM (SATE/ETICS)**, para obtener una mejora en la eficiencia energética del edificio. Acabado acrílico fratasado.

Advertencias:

Los datos aportados en esta ficha han sido elaborados en base a los procesos habituales de puesta en obra.

No obstante, recomendamos que para cualquier circunstancia particular consulte con nuestro Departamento Técnico info@gecol.com